

**IVÓVÍZ-6 Üzemeltető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**

4405 Nyíregyháza, Tünde u. 18.

Tel.: 42/432-038, 42/432-051, 42/596-451 • Fax.: 42/595-214 • E-mail: ivoviz6@t-online.hu

Adószám: 11257079-2-15 • Számlaszám: OTP Bank Nyrt. 11744003-20606471

A NAH által NAH-1-1050/2014 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

Megrendelő neve és címe: Baromfi-Coop Kft.  
4537 Nyírkércs, Petőfi utca 41.

**VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV**

Minta azonosítója: 2018/00444  
Mintavétel időpontja: 2018.02.08. Mintavételi jegyzőkönyv száma: FK9/2018  
Mintaátadás időpontja: 2018.02.09. Mintavétel módja: akkreditált  
Vizsgálat időpontja: 2018.02.09. - 2018.02.13. Mintavétel típusa: pontminta  
Minta típusa: **felszín alatti víz** Mintát vette: Rajtmár Gábor  
Mintavétel helye (jele): Kisvarsány BC 075/23 FK-3

<u>Vizsgált paraméter</u>	<u>Vizsgálati eredmény</u>	<u>Mértékegység</u>	<u>Vizsgálati módszer</u>
pH	6,82		MSZ 1484-22:2009
Elektromos vezetőképesség	521	μS/cm	MSZ EN 27888:1998
Nitrit	0,06	mg/l	MSZ 1484-13:2009 6.2. szakasz
Nitrát	<3,0	mg/l	MSZ 1484-13:2009 5.2. szakasz
Ammónium	0,77 *	mg/l	MSZ ISO 7150-1:1992
Ortofoszfát	0,2	mg/l	MSZ 448-18:2009 8.1. szakasz
Szulfát	<20	mg/l	MSZ 448-13:1983 6. fejezet
Klorid	4	mg/l	MSZ 1484-15:2009
Réz	<0,04	mg/l	MSZ 1484-3:2006 6. pont
Cink	<0,03	mg/l	MSZ 1484-3:2006 6. pont

Nincs jel: A vízminta megfelel a 6/2009. (IV.14.) KvVm-EüM-FVM rendelet 2. és 3. (B) számú mellékletében szereplő határértékeknek.

\*-gal megjelölt komponens: A vízminta meghaladja a fenti rendeletben szereplő határértékeket.

A vizsgálati eredmények csak a fenti mintára vonatkoznak!

A vizsgálati eredmény a vizsgálólaboratórium írásbeli engedélye nélkül csak teljes terjedelmében másolható!

Nyíregyháza, 2018.02.13.

Virtics Ferencné  
laboratóriumvezető

"IVÓVÍZ-6"  
Üzemeltető és Szolgáltató Kft.  
NAH-1-1050/2014  
számon akkreditált  
LABORÁTORIUMA  
4405 Nyíregyháza, Tünde u. 18.



# IVÓVÍZ-6 Üzemeltető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

4405 Nyíregyháza, Tünde u. 18.

Tel.: 42/432-038, 42/432-051, 42/596-451 • Fax.: 42/595-214 • E-mail: ivoviz6@t-online.hu

Adószám: 11257079-2-15 • Számlaszám: OTP Bank Nyrt. 11744003-20606471

A NAH által NAH-1-1050/2014 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

Megrendelő neve és címe: Baromfi-Coop Kft.  
4537 Nyírkércs, Petőfi utca 41.

## VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Minta azonosítója: 2018/00443  
Mintavétel időpontja: 2018.02.08. Mintavételi jegyzőkönyv száma: FK9/2018  
Mintaátadás időpontja: 2018.02.09. Mintavétel módja: akkreditált  
Vizsgálat időpontja: 2018.02.09. - 2018.02.13. Mintavétel típusa: pontminta  
Minta típusa: **felszín alatti víz** Mintát vette: Rajtmár Gábor  
Mintavétel helye (jele): Kisvarsány BC 075/23 FK-1

<u>Vizsgált paraméter</u>	<u>Vizsgálati eredmény</u>	<u>Mértékegység</u>	<u>Vizsgálati módszer</u>
pH	6,69		MSZ 1484-22:2009
Elektromos vezetőképesség	904	μS/cm	MSZ EN 27888:1998
Nitrit	0,04	mg/l	MSZ 1484-13:2009 6.2. szakasz
Nitrát	39	mg/l	MSZ 1484-13:2009 5.2. szakasz
Ammónium	0,35	mg/l	MSZ ISO 7150-1:1992
Ortofoszfát	0,2	mg/l	MSZ 448-18:2009 8.1. szakasz
Szulfát	110	mg/l	MSZ 448-13:1983 6. fejezet
Klorid	135	mg/l	MSZ 1484-15:2009
Réz	<0,04	mg/l	MSZ 1484-3:2006 6. pont
Cink	<0,03	mg/l	MSZ 1484-3:2006 6. pont


Nincs jel: A vízminta megfelel a 6/2009. (IV.14.) KvVm-EüM-FVM rendelet 2. és 3. (B) számú mellékletében szereplő határértékeknek.

\*-gal megjelölt komponens: A vízminta meghaladja a fenti rendeletben szereplő határértékeket.

A vizsgálati eredmények csak a fenti mintára vonatkoznak!

A vizsgálati eredmény a vizsgálólaboratórium írásbeli engedélye nélkül csak teljes terjedelmében másolható!

Nyíregyháza, 2018.02.13.

  
Virtics Ferencné  
laboratóriumvezető  
"IVÓVÍZ-6"  
Üzemeltető és Szolgáltató Kft.  
NAH-1-1050/2014  
számon akkreditált  
LABORATÓRIUM  
4405 Nyíregyháza, Tünde u. 18.



IVÓVÍZ-6 Kft. Üzemeltető és Szolgáltató Kft.  
4400, Nyíregyháza, Tünde u. 18. E-mail: [ivoviz6@t-online.hu](mailto:ivoviz6@t-online.hu)  
Tel/Fax: 42/432-051, 42/432-038, 30/670-8503, 42/596-451  
a NAT által NAT-1-1050/2014 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

**MINTAVÉTELI JEGYZŐKÖNYV  
FIGYELŐKÚT VIZSGÁLATHOZ  
- Melléklet -**

**Megrendelő:** Baromfi Coop Kft.

**Mintavétel helye:** BC-Kisvarsány 075/23

**Mintavétel dátuma:** 2018. 02. 07.

**Jegyzőkönyv sorszáma:** FK 9/2018

**Mintavevő neve:** Rajtmár Gábor

**Mintavétel módja:** akkreditált

**Figyelőkút adatok**

**Figyelőkút azonosítója:** FK-1

**Figyelőkút EOV koordinátája:**

**E:** 891 886

**N:** 315 878

**Talpmélység (m):** 9,46

**Nyugalmi vízszint (m):** 7,85

**Kútcső hossza (m):** 0,62

**Terület tengerszint feletti magassága (m):** 112



**Mintavétel körülményei, megjegyzések:**

A kút talpmélysége a kút felső peremétől lett meghatározva.

A kút környezete rendezett jól megközelíthető.

Borult, esős idő.



**Figyelőkút azonosítója:** FK-2

**Figyelőkút EOV koordinátája:**

**E:** 891 953

**N:** 315 783

**Talpmélység (m):** 6,70

**Nyugalmi vízszint (m):** -

**Kútső hossza (m):** 0,65

**Terület tengerszint feletti magassága (m):** 111



**Mintavétel körülményei, megjegyzések:**

A kút talpmélysége a kút felső peremétől lett meghatározva.

**A kútban víz nem található!**

Borult, esős idő.

**Figyelőkút azonosítója:** FK-3

**Figyelőkút EOV koordinátája:**

**E:** 891 629

**N:** 315 651

**Talpmélység (m):** 9,12

**Nyugalmi vízszint (m):** 6,85

**Kútső hossza (m):** 0,62

**Terület tengerszint feletti magassága (m):** 104



**Mintavétel körülményei, megjegyzések:**

A kút talpmélysége a kút felső peremétől lett meghatározva.

A kút környezete rendezett jól megközelíthető.

Borult, esős idő.

IVÓVÍZ - 6"  
Üzemeltető és Szolgáltató Kft.  
SAH-1-105/2014  
számon akkreditált  
LABORÁTORIUM  
4400 Nyíregyháza, Tünde u. 18.

.....  
**Virtics Ferencné**  
laboratóriumvezető

Nyíregyháza, 2018. február 14.