

**Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály
Hulladékgazdálkodási Osztály**

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal	
13.2/1	
Érkezett:	2017 APR 10. ea
33ha-6	
.....SzámMelléklet.....db
Előszám:	Előadó:

Tisztelt Cím!

Kérem a Nyíregyháza Térsége Regionális Hulladékkezelő Központ üzemeltetésére kiadott 4152-16/2016. sz. engedélyt az alábbiak szerint módosítani szíveskedjenek:

1645-2/2017. sz. tájékoztatójuk alapján a mechanikai-biológiai kezelés során előállított stabilizált biohulladék – amennyiben ez kielégíti a 23/2003 (XII.29) KvVM rendeletben megadott követelményeket - felhasználható a hulladéklerakó depónia takarására és rekultivációjára.


Időközben Társaságunk a szükséges laborvizsgálatot elvégeztette, melynek alapján a kezelt biohulladék kielégíti a fenti követelményeket (a laborvizsgálati lapot csatolom).

A fentiekből következően Társaságunk a stabilizált biohulladékot a hulladéklerakó depónia üzemeltetése során napi takaró réteggként kívánja felhasználni.

Meglátásunk szerint a stabilizált hulladék ilyen irányú felhasználása hasznosításnak minősül, ezért kérem, hogy a fenti EKHE engedélyt az alábbiak szerint módosítani szíveskedjenek:

- stabilizált biohulladék (EWC 190501) hasznosítása,
- kezelés kódja: R3,
- hasznosított mennyiség: évi 3650 tonna, de naponta maximum 10 tonna.

Nyíregyháza, 2017. április 07.


Éberhardt Gábor
ügyvezető
Észak-Alföldi
Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.
4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 7.
Adószám: 13919867-2-15
- 1 -



KVI-PLUSZ
Környezetvédelmi Vizsgáló Iroda Kft.
Vizsgálólaboratórium
1211 Budapest, Szállító utca 6.
Tel.: 261-2978, Fax: 261-4323
www.kviplusz.hu, info@kviplusz.hu

Vizsgálati jegyzőkönyv előkezelt hulladékminták vizsgálatáról
EWC 19 05 01

Megbízó:
Észak Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.
440 Nyíregyháza, Benczúr tér 7

KVI-PLUSZ-munkaszám: 17-383-01

Török Ildikó
szakértő

Dr. Ágoston Csaba
ügyvezető, szakértő

Budapest 2017. március 21.

A dokumentum tartalma:

<i>Megnevezés, szám</i>	<i>Oldalszám</i>	<i>Melléletek (db)</i>
Vizsgálati jegyzőkönyv előkezelt hulladékminták vizsgálatáról 17-383-01	2	1

KVI-PLUSZ
Környezetvédelmi Vizsgáló Iroda Kft.
Vizsgálólaboratórium
1211 Budapest, Szállító u. 6.

A NAH által NAH-1-1377/2015 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

Vizsgálati jegyzőkönyv előkezelt hulladékminták vizsgálatáról
EWC 19 05 01

Megbízó:

Észak Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.
440 Nyíregyháza, Benczúr tér 7

A jegyzőkönyvet készítette:

A jegyzőkönyvet ellenőrizte:



Török Ildikó
szakértő



Dr. Agoston Csaba
ügyvezető, szakértő

Budapest 2017. március 21.

A vizsgálati jegyzőkönyv 2 számozott oldalt tartalmaz.

*A KVI-PLUSZ Kft. Vizsgálólaboratórium írásbeli engedélyje nélkül a vizsgálati jegyzőkönyv csak teljes terjedelmében sokszorosítható.
Jelen vizsgálati jegyzőkönyvben meghatározott eredmények csak a közölt mérési időszakokra vizsgálati mintákra vonatkoznak.*

KVI PLUSZ Környezetvédelmi Vizsgáló Iroda Kft.
Vizsgálólaboratórium
1211 Budapest Szállító u. 6.

A NAH által NAH-1-1377/2015 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

Mintavételi jegyzőkönyv hulladékból végzett mintavétel esetén

Megbízó neve, címe: *Érdeklődési Környezetgazdálkodási Kft.*

Mintavétel módszere, szabványa: MSZ EN 14899:2006. MSZ EN 15359:2012

Mintavevő szervezet: KVI-Plusz Kft.

Mintavétel célja: Önellenőrzés

Mintavétel helye: Kisvárdra

A hulladék keletkezésének technológiája: *EWL 190501*

A hulladék mennyisége, és tárolási körülményei a mintavételkor: *25t, belsőn fedetlen*

Mintavétel kezdete (dátum és idő): 2017.03.06. *11:50*

Mintavétel vége (dátum és idő): 2017.03.06. *12:00*

Időjárási viszonyok (csapadék, felhőzet, hőmérséklet): *napos, napsütés*

A hulladék külleme (szín, szag, megjelenés, csomagolás, stb.): *szagtalan*

A mintavétel módszerének leírása: Mintavétel a hulladék helyéről. Mintavétel mintavevő lapáttal történt.

Mintavételi pontok meghatározása: *Hulladék tárolási helye.*