



IVÓVÍZ-6 Üzemeltető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

4405 Nyíregyháza, Tünde u. 18.

Tel.: 42/432-038, 42/432-051, 42/596-451 • Fax.: 42/595-214 • E-mail: ivoviz6@t-online.hu

Adószám: 11257079-2-15 • Számlaszám: OTP Bank Nyrt. 11744003-20606471

A NAT által NAT-1-1050/2014 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

Megrendelő neve és címe: Baromfi-Coop Kft.
4537 Nyírkércs, Petőfi utca 41.

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Minta azonosítója: 2017/00892
Mintavétel időpontja: 2017.02.28. Mintavételi jegyzőkönyv száma: FK022/2017
Mintaátadás időpontja: 2017.03.01. Mintavétel módja: akkreditált
Vizsgálat időpontja: 2017.03.01. - 2017.03.10. Mintavétel típusa: pontminta
Minta típusa: **felszín alatti víz** Mintát vette: Rajtmár Gábor
Mintavétel helye (jele): Gávavencsellő BC 0129/10 hrsz. 3.sz.

Vizsgált paraméter	Vizsgálati eredmény	Mértékegység	Vizsgálati módszer
Nyugalmi vízszint	4,02	m	
Hőmérséklet (helyszínen vizsgált)	12,0	°C	MSZ 448-2:1967 1. pont (visszavont szabvány)
pH	6,68		MSZ 1484-22:2009
Elektromos vezetőképesség	6080 *	µS/cm	MSZ EN 27888:1998
Nitrit	0,12	mg/l	MSZ 1484-13:2009 6.2. pont
Nitrát	590 *	mg/l	MSZ 1484-13:2009 5.2. pont
Ammónium	0,70 *	mg/l	MSZ ISO 7150-1:1992
Ortofoszfát	0,4	mg/l	MSZ 448-18:2009 8.1. pont
Szulfát	290 *	mg/l	MSZ 448-13:1983 6. pont
Klorid	1368 *	mg/l	MSZ 1484-15:2009
Ólom	<2,0	µg/l	MSZ 1484-3:2006 7. pont
Réz	<0,04	mg/l	MSZ 1484-3:2006 6. pont
Cink	<0,03	mg/l	MSZ 1484-3:2006 6. pont

Nincs jel: A vízminta megfelel a 6/2009. (IV.14.) KvVm-EüM-FVM rendelet 2. számú mellékletében szereplő határértékeknek.

*-gal megjelölt komponens: A vízminta meghaladja a fenti rendeletben szereplő határértékeket.


Nincs jel: A vízminta megfelel a 6/2009. (IV.14.) KvVm-EüM-FVM rendelet 2. és 3. (B) számú mellékletében szereplő határértékeknek.

*-gal megjelölt komponens: A vízminta meghaladja a fenti rendeletben szereplő határértékeket.

A vizsgálati eredmények csak a fenti mintára vonatkoznak!

A vizsgálati eredmény a vizsgálólaboratórium írásbeli engedélye nélkül csak teljes terjedelmében másolható!

Nyíregyháza, 2017.03.14.


Virtics Ferencné
laboratóriumvezető



Megrendelő neve és címe: Baromfi-Coop Kft.
4537 Nyírkércs, Petőfi utca 41.

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Minta azonosítója: 2017/00890
Mintavétel időpontja: 2017.02.28. Mintavételi jegyzőkönyv száma: FK022/2017
Mintaátadás időpontja: 2017.03.01. Mintavétel módja: akkreditált
Vizsgálat időpontja: 2017.03.01. - 2017.03.10. Mintavétel típusa: pontminta
Minta típusa: **felszín alatti víz** Mintát vette: Rajtmár Gábor
Mintavétel helye (jele): Gávavencsellő BC 0129/10 hrsz. 1.sz.

<u>Vizsgált paraméter</u>	<u>Vizsgálati eredmény</u>	<u>Mértékegység</u>	<u>Vizsgálati módszer</u>
Nyugalmi vízszint	7,35	m	
Hőmérséklet (helyszínen vizsgált)	13,6	°C	MSZ 448-2:1967 1. pont (visszavont szabvány)
pH	7,79		MSZ 1484-22:2009
Elektromos vezetőképesség	866	µS/cm	MSZ EN 27888:1998
Nitrit	0,03	mg/l	MSZ 1484-13:2009 6.2. pont
Nitrát	6,2	mg/l	MSZ 1484-13:2009 5.2. pont
Ammónium	0,13	mg/l	MSZ ISO 7150-1:1992
Ortofoszfát	0,2	mg/l	MSZ 448-18:2009 8.1. pont
Szulfát	60	mg/l	MSZ 448-13:1983 6. pont
Klorid	14	mg/l	MSZ 1484-15:2009
Ólom	<2,0	µg/l	MSZ 1484-3:2006 7. pont
Réz	<0,04	mg/l	MSZ 1484-3:2006 6. pont
Cink	<0,03	mg/l	MSZ 1484-3:2006 6. pont

Nincs jel: A vízminta megfelel a 6/2009. (IV.14.) KvVm-EüM-FVM rendelet 2. számú mellékletében szereplő határértékeknek.

*-gal megjelölt komponens: A vízminta meghaladja a fenti rendeletben szereplő határértékeket.


Nincs jel: A vízminta megfelel a 6/2009. (IV.14.) KvVm-EüM-FVM rendelet 2. és 3. (B) számú mellékletében szereplő határértékeknek.

*-gal megjelölt komponens: A vízminta meghaladja a fenti rendeletben szereplő határértékeket.

A vizsgálati eredmények csak a fenti mintára vonatkoznak!

A vizsgálati eredmény a vizsgálólaboratórium írásbeli engedélye nélkül csak teljes terjedelmében másolható!

Nyíregyháza, 2017.03.14.


Virtics Ferencné
laboratóriumvezető



IVÓVÍZ-6 Kft. Üzemeltető és Szolgáltató Kft.
4400, Nyíregyháza, Tünde u. 18. E-mail: ivoviz6@t-online.hu
Tel/Fax: 42/432-051, 42/432-038, 30/670-8503, 42/596-451
a NAT által NAT-1-1050/2014 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

MINTAVÉTELI JEGYZŐKÖNYV
FIGYELŐKÚT VIZSGÁLATHOZ
- Melléklet -

Megrendelő: *Baromfi Coop Kft.*

Mintavétel helye: Gávavencsellő, 0129/10 hrsz. baromfitelep

Mintavétel dátuma: 2017.02.28

Jegyzőkönyv sorszáma: *FK023/2017*

Mintavevő neve: *Rajtmár Gábor*

Mintavétel módja: *akkreditált*

Figyelőkút adatok

Figyelőkút azonosítója: FK-1

Figyelőkút EOY koordinátája:

E: 840 570

N: 315 292

Talpmélység (m): 9,75

Nyugalmi vízszint (m): 7,35

Kútső hossza (m): 0,57

Terület tengerszint feletti magassága (mBf): 102



Mintavétel körülményei, megjegyzések:

A kút talpmélysége a kút felső peremétől lett meghatározva.

A kút környezete rendezett jól megközelíthető.

Változékony, szeles idő.

Figyelőkút azonosítója: FK-2

Figyelőkút EOV koordinátája:

E: 840 669


N: 315 257

Talpmélység (m): 7,43

Nyugalmi vízszint (m): 7,35

Kútsó hossza (m): 0,63

Terület tengerszint feletti magassága (mBf): 101



Mintavétel körülményei, megjegyzések:

Az FK-2-es kútban nincs kitermelhető vízmennyiség!

A kút talpmélysége a kút felső peremétől lett meghatározva.

A kút környezete rendezett jól megközelíthető.
Változékony, szeles idő.

Figyelőkút azonosítója: FK-3

Figyelőkút EOV koordinátája:

E: 840 517


N: 314 858

Talpmélység (m): 7,58

Nyugalmi vízszint (m): 4,02

Kútsó hossza (m): 0,80

Terület tengerszint feletti magassága (mBf): 98



Mintavétel körülményei, megjegyzések:

A kút talpmélysége a kút felső peremétől lett meghatározva.
A kútban erőteljes homokbemosódás tapasztalható.
A kút környezete rendezett jól megközelíthető.

Változékony, szeles idő.

.....
Virtics Ferencné

laboratóriumvezető

Nyíregyháza, 2017-03-17