



IVÖVÍZ-6 Üzemeltető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság  
4405 Nyíregyháza, Tünde u. 18.  
Tel.: 42/432-038, 42/432-051, 42/596-451 • Fax.: 42/595-214 • E-mail: ivoviz6@t-online.hu  
Adószám: 11257079-2-15 • Számlaszám: OTP Bank Nyrt. 11744003-20606471  
A NAH által NAH-1-1050/2014 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

Megrendelő neve és címe: Baromfi-Coop Kft.  
4537 Nyírkércs, Petőfi-utca 41.

## VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Minta azonosítója: 2017/04009  
Mintavétel időpontja: 2017.09.26. Mintavételi jegyzőkönyv száma: FK162/2017  
Mintaátadás időpontja: 2017.09.27. Mintavétel módja: akkreditált  
Vizsgálat időpontja: 2017.09.27. - 2017.09.28. Mintavétel típusa: pontminta  
Minta típusa: felszín alatti víz Mintát vette: Rajtmár Gábor  
Mintavétel helye (jele): Petneháza 0173/19 hrsz. baromfitartó telep FK-I

Vizsgált paraméter	Vizsgálati eredmény	Mértékegység	Vizsgálati módszer
Nyugalmi vízszint	4,97	m	
Hőmérséklet (helyszínen vizsgált)	14,6	°C	MSZ 448-2:1967 1. pont (visszavont szabvány)
pH	7,23		MSZ 1484-22:2009
Elektromos vezetőképesség	756	µS/cm	MSZ EN 27888:1998
Nitrit	0,22	mg/l	MSZ 1484-13:2009 6.2. szakasz
Nitrát	65 *	mg/l	MSZ 1484-13:2009 5.2. szakasz
Ammonium	1,07 *	mg/l	MSZ ISO 7150-1:1992
Ortofoszfát	<0,1	mg/l	MSZ 448-18:2009 8.1. szakasz
Szulfát	110	mg/l	MSZ 448-13:1983 6. fejezet

Nincs jel: A vízminta megfelel a 6/2009. (IV.14.) KvVm-EüM-FVM rendelet 2. számú mellékletében szereplő határértékeknek.

\*-gal megjelölt komponens: A vízminta meghaladja a fenti rendeletben szereplő határértékeket.

Nincs jel: A vízminta megfelel a 6/2009. (IV.14.) KvVm-EüM-FVM rendelet 2. és 3. (B) számú mellékletében szereplő határértékeknek.

\*-gal megjelölt komponens: A vízminta meghaladja a fenti rendeletben szereplő határértékeket.

A vizsgálati eredmények csak a fenti mintára vonatkoznak!

A vizsgálati eredmény a vizsgálólaboratórium írásbeli engedélye nélkül csak teljes terjedelmében másolható!

Nyíregyháza, 2017.09.29.

IVÖVÍZ-6  
Üzemeltető és Szolgáltató Kft.  
NAH-1-1050/2014  
számon akkreditált  
LABORATÓRIUMA  
4405 Nyíregyháza, Tünde u. 18.

Virtics Ferencné  
laboratóriumvezető



IVÓVÍZ-6 Üzemeltető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság  
4405 Nyíregyháza, Tünde u. 18.  
Tel.: 42/432-038, 42/432-051, 42/596-451 • Fax.: 42/595-214 • E-mail: ivoviz6@t-online.hu  
Adószám: 11257079-2-15 • Számlaszám: OTP Bank Nyrt. 11744003-20606471  
A NAH által NAH-I-1050/2014 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

Megrendelő neve és címe: Baromfi-Coop Kft.  
4537 Nyírkércs, Petőfi utca 41.

## VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Minta azonosítója: 2017/04010  
Mintavétel időpontja: 2017.09.26. Mintavételi jegyzőkönyv száma: FK162/2017  
Mintaátadás időpontja: 2017.09.27. Mintavétel módja: akkreditált  
Vizsgálat időpontja: 2017.09.27. - 2017.09.28. Mintavétel típusa: pontminta  
Minta típusa: felszín alatti víz Mintát vette: Rajtnár Gábor  
Mintavétel helye (jele): Petneháza 0173/19 hrsz. baromfitartó telep FK-2

Vizsgált paraméter	Vizsgálati eredmény	Mértékegység	Vizsgálati módszer
Nyugalmi vízszint	7,32	m	
Hőmérséklet (helyszínen vizsgált)	13,0	°C	MSZ 448-2:1967 1. pont (visszavont szabvány).
pH	7,60		MSZ 1484-22:2009
Elektromos vezetőképesség	596	µS/cm	MSZ EN 27888:1998
Nitrit	<0,02	mg/l	MSZ 1484-13:2009 6.2. szakasz
Nitrát	30	mg/l	MSZ 1484-13:2009 5.2. szakasz
Ammónium	0,75 *	mg/l	MSZ ISO 7150-1:1992
Ortofoszfát	<0,1	mg/l	MSZ 448-18:2009 8.1. szakasz
Szulfát	100	mg/l	MSZ 448-13:1983 6. fejezet

Nincs jel: A vízminta megfelel a 6/2009. (IV.14.) KvVm-EüM-FVM rendelet 2. számú mellékletében szereplő határértékeknek.

\*-gal megjelölt komponens: A vízminta meghaladja a fenti rendeletben szereplő határértékeket.

Nincs jel: A vízminta megfelel a 6/2009. (IV.14.) KvVm-EüM-FVM rendelet 2. és 3. (B) számú mellékletében szereplő határértékeknek.

\*-gal megjelölt komponens: A vízminta meghaladja a fenti rendeletben szereplő határértékeket.

A vizsgálati eredmények csak a fenti mintára vonatkoznak!

A vizsgálati eredmény a vizsgálólaboratórium írásbeli engedélye nélkül csak teljes terjedelmében másolható!

Nyíregyháza, 2017.09.29.

IVÓVÍZ-6  
Üzemeltető és Szolgáltató Kft.  
NAH-I-1050/2014  
SZÁMON AKKREDITÁLT  
LABORÁTORIUM  
4405 Nyíregyháza, Tünde u. 18.

Vértics Ferencné  
laboratóriumvezető



IVÓVÍZ-6 Kft. Üzemeltető és Szolgáltató Kft.  
4400, Nyíregyháza, Tünde u. 18. E-mail: [ivoviz6@t-online.hu](mailto:ivoviz6@t-online.hu)  
Tel/Fax: 42/432-051, 42/432-038, 30/670-8503, 42/596-451  
a NAT által NAT-1-1050/2014 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

## MINTAVÉTELI JEGYZŐKÖNYV FIGYELŐKÚT VIZSGÁLATHOZ

- Melléklet -

Megrendelő: Baromfi-Coop Kft.

Mintavétel helye: Petneháza, 0173/19 hrsz. baromfitartó telep

Mintavétel dátuma: 2017.09.26.

Jegyzőkönyv sorszáma: FK 162/2017

Mintavevő neve: Rajtmúr Gábor

Mintavétel módja: akkreditált

### Figyelőkút adatok

Figyelőkút azonosítója: FK-1

Figyelőkút EOY koordinátája:

E: 876 936


N: 305 415

Talpmélység (m): 10,15

Nyugalmi vízszint (m): 4,97

Kúteső hossza (m): 0,79

Terület tengerszint feletti magassága (mBf): 129



### Mintavétel körülményei, megjegyzések:

A kút talpmélysége a kút felső peremétől lett meghatározva.

A kút környezete rendezett jól megközelíthető.

A kutak zárható védősapkával és védőkorláttal rendelkeznek.

Napos idő.

Figyelőkút azonosítója: FK-2

Figyelőkút EOY koordinátája:

E: 877 211

N: 305 357

Talpmélység (m): 10,08

Nyugalmi vízszint (m): 7,32

Kútső hossza (m): 0,72

Terület tengerszint feletti magassága (mBf): 129



Mintavétel körülményei, megjegyzések:

A kút talpmélysége a kút felső peremétől lett meghatározva.

A kút környezete rendezett jól megközelíthető.

A kutak zárható védősapkával és védőkorláttal rendelkeznek.

Napos idő.

"IVÓVÍZ - 6"  
Üzemeltető és Szolgáltató Kft.

NYÍREGYHÁZA, 2017-09-26  
SZÁMOT KEZELŐKÉRT  
LABORÁTORIUMA  
NYÍREGYHÁZA, FENDELŐ U. 18

Virtics Ferencné  
laboratóriumvezető

Nyíregyháza, 2017-09.26.